

行政相对人名称	行政处罚决定书文号	违法事实	处罚依据	处罚内容	处罚决定日期
山西新升煤业有限公司	晋（长）应急执法煤罚【2022】60-01号	井下一水平在用的一台电机车未设置甲烷断仪或便携式甲烷检测仪	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二款	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/01/10
山西新升煤业有限公司	晋（长）应急执法煤罚【2022】60-02号	一水平十四联巷输料孔硐室内水泥粉转载点未设粉尘传感器,硐室内水泥粉尘积尘较多,前绕道未设调风设施。	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二款	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/01/10
山西沁源梗阳煤业有限公司	晋（长）应急执法煤罚（2022）57号	9106综采工作面运输顺槽超前支护段抽检3根柱径100mm单体柱（47#、82#、83#），其中82#、83#单体柱初撑力不达90kN	依据《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/01/10
沁源明鑫煤矿有限公司	晋（长）应急执法煤罚（2022）58-1号	2113综采面采煤机机溜闭锁开关损坏,造成采煤机不能进行机溜闭锁	依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项。	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/01/10
沁源明鑫煤矿有限公司	晋（长）应急执法煤罚（2022）58-2号	2308运输顺槽掘进面综掘机无内喷雾,外喷雾压力不足4Mpa,未设置与掘进机联动的除降尘装置	依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项。	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/01/10
山西汾西太岳煤业股份有限公司太岳煤矿	晋（长）应急执法煤罚（2022）52-1号	2306综采面回风顺槽超前支护存在违反工作面作业规程进行作业现象,作业规程规定超前段的支护方式为一梁四柱,实际为一梁三柱和一梁四柱混支,且大部分为一梁三柱支护	依据《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/01/10
山西汾西太岳煤业股份有限公司太岳煤矿	晋（长）应急执法煤罚（2022）52-2号	瓦斯抽采工张磊未经专门安全培训取得特种作业操作证上岗作业	依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项。	处罚款人民币叁万元的行政处罚	2023/01/10
山西长治郊区三元吉祥煤业有限公司	晋（长）应急执法煤罚（2022）59号	2022年11月15日8点班-17日4点班,153103切眼探放水期间探水影响区域内安排有掘进、掘硐室、拉低、订道等工作,未撤出相关受威胁区域人员	依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一项。	对单位处罚款人民币贰万元的行政处罚,对主要负责人处罚款人民币伍仟元的行政处罚。	2023/01/10

山西潞安环保能源开发股份有限公司漳村煤矿	晋(长)应急执法煤罚(2022)45-1号	2022年8月7日,发生一起生产安全事故,造成一人死亡,该矿对事故发生负有责任	《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一项	处罚款人民币陆拾万元的行政处罚	2023/02/20
沁源明鑫煤矿有限公司	(长)应急罚(2023)MK-5号	三采区胶带下山皮带机尾机械外露的转动部分未加装护罩	依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项。	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/02/27
沁源明鑫煤矿有限公司	(长)应急罚(2023)MK-4号	地面井口处人员位置监测系统不具备检测标识卡是否正常和唯一性功能	依据《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项。	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/02/27
沁源明鑫煤矿有限公司	(长)应急罚(2023)MK-3-01号	外来人员入井未经安全和应急基本知识培训,掌握自救器使用方法,并签字确认,现只有临时入井通知单	依据《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第一款。	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/02/27
长治川空气体有限公司	(长)应急罚(2023)WS-1号	特种作业人员未取得相应资格上岗作业	依据《中华人民共和国安全生产法》第三十条第一款。	处罚款人民币肆万元的行政处罚	2023/03/01
山西长治郊区三元吉祥煤业有限公司	(长)应急罚[2023]MK-2号	你公司探放水队2023年1月10日零点班在153103回顺槽探放水,当班共有3名工人从事探放水作业,其中两名工人持有探放水作业操作证,另一名工人未取得探放水作业操作证	《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第七项	处罚款人民币叁万元的行政处罚	2023/03/01
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司夏店煤矿	(长)应急罚[2023]MK-7-3号	3121综采面运巷机头超前支护(单体液压支柱)抽检089#、X147#、X149#单体柱压力分别为8.5MPa、7.9MPa、10.5MPa,不达作业规程15MPa的规定。	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/03/08
山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司夏店煤矿	(长)应急罚[2023]MK-6号	3018探巷掘进工作面压风自救装置内有一个呼吸阀无压力,不能正常使用	《中华人民共和国安全生产法》第三十六条	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/03/10
山西霍尔辛赫煤业有限责任公司	(长)应急罚(2023)MK-1号	中部回风井井底水涡未设置安全警示标志	依据《中华人民共和国安全生产法》第三十五条	处罚款人民币壹万元的行政处罚	2023/03/10

屯留县彬烨钙合金工贸有限公司	(长) 应急罚 (2023) WS-3号	新员工周旭岗未完成岗前三级安全教育培训, 已上岗作业	依据《中华人民共和国安全生产法》第九十七条第三项	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/03/17
屯留县彬烨钙合金工贸有限公司	(长) 应急罚 (2023) WS-2号	未采取措施消除事故隐患	依据《中华人民共和国安全生产法》第一百零二条	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/03/17
山西马堡煤业有限公司	(长) 应急罚 [2023]MK-9号	15301综采工作面端头、端尾未按作业规程规定退锚,端头端尾采空侧悬顶距离30m,面积为60m <sup>2</sup> 左右,超作业规程规定	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》第五十四条	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/03/17
山西煤炭运销集团黄山煤业有限公司	(长) 应急罚 [2023]MK-8号	15201综采工作面17#、21#液压支架未安装护帮板	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项	处罚款人民币肆万元的行政处罚	2023/03/17
山西长治县雄山煤炭有限公司第五矿	(长) 应急罚 [2023]MK-16号	W30301综采工作面运输顺槽超前支护段有三根单体液压支柱不达作业规程初撑力规定值11.4MPa	《中华人民共和国矿山安全法实施条例》	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/03/20
壶关县中亿能源有限公司壶关固村加油站	(长) 应急罚 [2023]危二第3-3号	生产经营单位的主要负责人未履行安全生产管理职责的行为	《安全生产法》第九十四条第一款	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/03/22
壶关县中亿能源有限公司壶关固村加油站	(长) 应急罚 [2023]危二第3-2号	未将事故隐患排查治理情况如实记录的行为	《安全生产法》第九十七条第五项	处罚款人民币壹万元的行政处罚	2023/03/22
壶关县中亿能源有限公司壶关固村加油站	(长) 应急罚 [2023]危二第3-1号	生产经营单位的安全生产管理人员未制止和纠正违反操作规程的行为	《安全生产法》第九十六条	处罚款人民币壹万元的行政处罚	2023/03/22
山西省长治市郑瑞石化有限公司	(长) 应急罚 [2023]危二第1号	拒不执行安全监管监察部门依法下达的安全监管监察指令	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第七项	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/03/23
山西省长治市郑瑞石化有限公司	(长) 应急罚 [2023]危二第1-1号	拒不执行安全监管监察部门依法下达的安全监管监察指令	《安全生产违法行为行政处罚办法》第四十五条第七项	处罚款人民币陆仟元的行政处罚	2023/03/23
长子县隆晟达煤业有限公司	(长) 应急罚 [2023]MJ-1号	100103综采工作面21#、30#液压支架前探梁未伸出,7#、28#、59#、61#四组液压支架前梁各缺一个伸缩千斤顶	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项	处罚款人民币壹万元的行政处罚	2023/03/24

山西长治联盛西掌煤业有限公司	(长) 应急罚 [2023]MK-15号	15103综采工作面上隅角甲烷传感器与便携式甲烷检测报警仪误差超过0.1%的规定	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项	处罚款人民币肆万元的行政处罚	2023/03/27
山西襄矿西故县煤业有限公司	(长) 应急罚 [2023]MK-12号	15-3煤移变硐室入口未悬挂“高压危险”警示牌	《中华人民共和国矿山安全法实施条例	处罚款人民币壹万元的行政处罚	2023/03/28
山西襄矿西故县煤业有限公司	(长) 应急罚 [2023]MK-13号	未针对顶板重大危险源进行登记建档	《中华人民共和国矿山安全法实施条例	处罚款人民币肆万元的行政处罚	2023/03/28
山西襄矿西故县煤业有限公司	(长) 应急罚 [2023]MK-11号	副立井提升机无检测合格的备用钢丝绳	《中华人民共和国矿山安全法实施条例	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/03/28
山西襄矿西故县煤业有限公司	(长) 应急罚 [2023]MK-10号	3-30116回风顺槽掘进工作面带式输送机机头滚筒转动部分未安设防护罩	《中华人民共和国安全生产法》第九十九条第二项	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/03/28
长治县森鼎煤业有限公司	(长) 应急罚 [2023]MJ-2号	特种作业人员未取得相应资格上岗作业	《中华人民共和国矿山安全法实施条例	处罚款人民币贰万元的行政处罚	2023/03/29